

K 85.1 1 1 1 5 16

**SKUPINA ARMATUR – dle SIGMA
značení**

K - kohouty

POŘADOVÉ ČÍSLO DRUHU

**ZNAK INOVACE, POPŘ.
REKONSTRUKCE K ROZLIŠENÍ OD
PŘEDCHOZÍHO TYPU**

ZNAK SMĚRU PROUDĚNÍ

- 1-přímé
- 2-nárožní
- 3-trojcestné L
- 4-trojcesné T
- 5-vícecestné
- 6-do volna
- 7-zobákové
- 8-trojcetné Y
- 9-ostatní
- 0-kde není třeba znaku

ZNAK DRUHU PŘIPOJENÍ

- 1-přírubové
- 2-přivařovací
- 3-nátrubkové
- 4-čepové
- 5-se šroubením
- 6-hrdlové
- 7-rezerva
- 8-kombinované
- 9-ostatní
- 0-kde není třeba znak

PN

Jmenovitý tlak (bar)

ZNAK MATERIÁLU

- 1-tvárná litina
- 2-slitinová ocel na odlitky
- 3-slitinová ocel tvářená
- 4-uhlíková ocel tvářená
- 5-uhlíková ocel na odlitky
- 6-šedá litina
- 7-barevné kovy (mosaz, bronz)
- 8-lehké kovy (slitiny hliníku)
- 9-plastické hmoty, pryž (i výstelka)
- 0-korozivzdorná ocel

TYP OVLÁDÁNÍ

- 1-ruční kolo, klíč, páka, vratidlo, řetězka
- 2-ruční převodem
- 3-elektrický pohon
- 4-pneumatický, hydraulický
- 5-pouze upraveno pero pohony
- 6-ostatní
- 7-samočinné
- 8-bez ovládání
- 9-s pomocným řízením
- 0-kde není potřeba znaku